
CITROËN C3 254442 13/01/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C3**	**254442**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
13/01/2016	**CARROSSERIE ÉTAT MOYEN CÔTÉ DROIT. INTÉRIEUR À NETTOYER CG NON PRÉSENTE**






Le

23/10/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a9038ecb-8335-4c7e-987f-614d23209dfb

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VASP
Identification vendeur	X

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	13/01/2016
Numéro de série	VF7SCBHW6FX690388
Numéro d'immatriculation (A)	DY-536-WN
Puissance	X
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AV
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	AD Blue à compléter
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	VU
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Usure AV 80% AR 40%

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	Enfoncement côté droit.
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Sièges tachés.moquette sale
Transmission	AV
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	1/12/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	254442
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Carrosserie état moyen côté droit. Intérieur à nettoyer CG non présente
Photos annexes	