PEUGEOT 208 260721

Marque (D.1)	Modèle (D.3)	Date de première immatriculation (B)	Kilométrage
PEUGEOT	**208**		**260721**





Le

05/10/2026

À

TRANS LOISIRS PARC LOGISTIQUE ZI DE MANE 56400 BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/aca79436-7abe-43c2-8633-10f345b90343

trustoo

Vendeur

Détails du véhicule

Documents du véhicule

Extérieur

Roues

Systèmes & équipements

Intérieur

Test du véhicule

Conclusion

VENDEUR

Vendeur

Type de vendeur	
Nom du vendeur	
Adresse vendeur (ligne 1)	
Code postal vendeur	
Ville vendeur	
Pays vendeur	
Commentaire sur le vendeur	

DÉTAILS DU VÉHICULE

Caractéristiques

Kilométrage	260721
Couleur	Blanc
Nombre de portes	5
Type de boîte de vitesses	MANUELLE
Nombre de rapports de la boîte de vitesse (hors marche arrière)	6
Marche arrière	MARCHE ARRIÈRE PRÉSENTE
Nombre de jeux de clefs	2

Photo des clés du véhicule




Certificat d'immatriculation

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Pays du certificat d'immatriculation	France
Numéro d'immatriculation sur le certificat d'immatriculation (A)	FW-600-CG
Correspondance du numéro d'immatriculation (certificat d'immatriculation/véhicule)	OUI
Numéro d'immatriculation sur les plaques d'immatriculation	
Date de première immatriculation (B)	
Date du certificat d'immatriculation actuel (I)	
Nom du propriétaire (C.1)	Etandex
Le vendeur est le propriétaire	OUI
Commentaire concernant le propriétaire	

Marque (D.1)	Peugeot
Modèle (D.3)	208
Numéro de série (VIN) sur le certificat d'immatriculation (E)	VR3UBYHTKL5050951
Correspondance du numéro de série VIN certificat d'immatriculation/véhicule	OUI
Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule	

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Cylindrée (cm^3) (P.1)	1499
Puissance (kW) (P.2)	75
Type d'énergie (P.3)	GO (Gazole)
Puissance fiscale (P.6)	5

Nombre de places (S.1)	2
Émissions de CO2 (g/km) (V.7)	105
Norme d'émissions atmosphérique (V.9)	Euro 6
Coût de la carte grise actuelle (Y.6)	237

DOCUMENTS DU VÉHICULE

Situation administrative

Certificat de situation administrative (certificat de non gage) présenté	NON
Véhicule gagé	
Photo du Certificat de Situation Administrative	
Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2020FJ60325
Lien Histovec	
Synthèse Histovec	

Contrôle technique

⚠️ Attention à la nature et à la date de validité de contrôle technique, surtout s'il ne s'agit pas d'un contrôle technique périodique standard	
Présentation du dernier contrôle technique	⚠️ CONTRÔLE TECHNIQUE NON PRÉSENTÉ, ATTENTION, POUR LES VÉHICULES DE PLUS DE 4 ANS À LA DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION, UN PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE FAVORABLE DE MOINS DE 6 MOIS DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PRÉSENTÉ POUR LA VENTE
Nature du contrôle technique	
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Contrôle technique favorable	

Entretien

Présentation du carnet d'entretien	NON
Carnet d'entretien rempli	

Factures d'entretien présentées	NON
Factures d'entretien complétées	
Date de dernier entretien	
Kilométrage au dernier entretien	
Photo du carnet d'entretien	
Photo des factures d'entretien	

Manuel d'utilisateur

Manuel de l'utilisateur présenté	NON
Langue du manuel de l'utilisateur	
Photo du manuel de l'utilisateur	

Certificat de conformité

Certificat de conformité présenté	NON
Photo du certificat de conformité	

Commentaires concernant les documents du véhicule

Cohérence du kilométrage du véhicule vis-à-vis des documents	OUI
Commentaires concernant les documents du véhicule	

EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Vue avant



Vue de 3/4 avant droite



Vue du côté droit



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de l'arrière



Vue de 3/4 arrière gauche



Vue du côté gauche



Vue de 3/4 avant gauche



Vue du toit



Extérieur avant

État du pare-chocs avant

DÉFAUT(S) APPARENT(S)







Multiple rayures côté gauche




Déboité côté droit

État de la calandre	SANS DÉFAUTS
État du capot	SANS DÉFAUTS
État du pare-brise	SANS DÉFAUTS
État des essuie-glaces avant	SANS DÉFAUTS

Extérieur droite

État des optiques avant droite — DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Rayures

État de l'aile avant droite — DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Quelques éclats

État du rétroviseur côté droit — DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État du clignotant côté droit — SANS DÉFAUTS

Vitres côté droit — SANS DÉFAUTS


État de la porte avant droite

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État de la porte arrière droite

DÉFAUT(S) APPARENT(S)





Bas de caisse côté droit

SANS DÉFAUTS

Aile arrière droite

DÉFAUT(S) APPARENT(S)








Optique arrière droite

SANS DÉFAUTS

Extérieur arrière

État de l'échappement	SANS DÉFAUTS

État du pare-choc arrière	DÉFAUT(S) APPARENT(S)


GRIFFE / RAYÉ


GRIFFE / RAYÉ


GRIFFE / RAYÉ


GRIFFE / RAYÉ


GRIFFE / RAYÉ


GRIFFE / RAYÉ



État du hayon / porte du coffre	SANS DÉFAUTS
État de la lunette arrière	SANS DÉFAUTS

Extérieur gauche

Optique arrière gauche	SANS DÉFAUTS

Aile arrière gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)








Bas de caisse côté gauche

SANS DÉFAUTS

État de la porte arrière gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)






BOSSE / ENFONCEMENT


BOSSE / ENFONCEMENT

État de la porte avant gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)







Vitres côté gauche

État du clignotant côté gauche

SANS DÉFAUTS

État du rétroviseur côté gauche

SANS DÉFAUTS


État de l'aile avant gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État des optiques avant gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)





Soubassement du véhicule

Rouille aux soubassements	NON
Traces de fuites aux soubassements	AUCUNE

Photo du soubassement du véhicule à l'avant



Photo du soubassement du véhicule à l'arrière



Autre photo du soubassement

Extérieur global

État du toit	SANS DÉFAUTS
État des joints	SANS DÉFAUTS

Traces de réparations	NON

Commentaires sur l'extérieur

Cohérence du kilométrage vis-à-vis de l'état extérieur du véhicule	OUI
Commentaires sur l'extérieur	

ROUES

Roues global

Type de jante	JANTE TÔLE
Vis antivol	NON
Douille des vis antivol présentée	

Roues avant

Largeur de pneu avant	185mm
Rapport de flanc des pneus avant	65%
Taille des jantes avant	15"
Type de freins avant	FREINS À DISQUE
Usure des disques de frein avant	NON VÉRIFIABLE
Usure des plaquettes de frein avant	NON VÉRIFIABLE

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche	50% RESTANT
État du pneu avant gauche	SANS DÉFAUTS
Date de fabrication du pneumatique avant gauche (SSAA: Semaine Année)	1025
État de la jante avant gauche	SANS DÉFAUTS
Enjoliveur avant gauche	SANS DÉFAUTS
Pare boue avant gauche	SANS DÉFAUTS

Roue avant droite

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit	**75% RESTANT**
État du pneu avant droit	**SANS DÉFAUTS**
Date de fabrication du pneumatique avant droit (SSAA: Semaine Année)	1025

État de la jante avant droite — DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Enfoncement

Enjoliveur avant droit	SANS DÉFAUTS
Pare boue avant droit	SANS DÉFAUTS

Roues arrière

Largeur des pneus arrière	185mm
Rapport de flanc des pneus arrière	65%
Taille des jantes arrière	15"
Type de freins arrière	FREINS À DISQUE
Usure des disques arrière	NON VÉRIFIABLE
Usure des plaquettes arrière	NON VÉRIFIABLE

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure pneu arrière droit	**50% RESTANT**
État du pneu arrière droit	**SANS DÉFAUTS**
Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année)	2524

État de la jante arrière droite

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Rouillé

Enjoliveur arrière droit

SANS DÉFAUTS

Pare boue arrière droit

SANS DÉFAUTS

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



Niveau d'usure pneu arrière gauche	50% RESTANT
État du pneu arrière gauche	SANS DÉFAUTS
Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année)	2924
État de la jante arrière gauche	DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Enjoliveur arrière gauche	SANS DÉFAUTS
Pare boue arrière gauche	SANS DÉFAUTS

SYSTÈMES & ÉQUIPEMENTS

Moteur

État du compartiment moteur	SANS DÉFAUTS
État général des durites et flexibles	BON
Niveau d'huile	BON
Qualité de l'huile	NON VÉRIFIABLE
Niveau du liquide de refroidissement	BON
Niveau de liquide de frein	BON
État de la courroie d'accessoire	NON VÉRIFIABLE
Tension de la courroie d'accessoire	NON VÉRIFIABLE
Traces de fuites dans le compartiment moteur	AUCUNE

Photo du compartiment moteur



Équipement intérieur

Sellerie	TISSU
Vitres électriques équipées	VITRES ÉLECTRIQUES AVANT UNIQUEMENT
Vitres électriques fonctionnelles	OUI
Rétroviseurs rabattables électriques	NON
Fermeture centralisée	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Toit vitré / panoramique	NON
Toit ouvrant	NON
Cabriolet	NON
Type de toit	

Équipement multimédia

Écran multimédia	ÉCRAN MULTIMÉDIA
Autoradio	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
GPS	NON

Autres équipements

Ouverture sans clef	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Roue de secours	OUI
Type de roue de secours	ROUE DE SECOURS STANDARD
Kit anti-crevaison	NON

Crochet d'attelage	OUI
Commentaires sur l'équipement	

INTÉRIEUR

Photos de l'intérieur du véhicule

Photo du volant



Photo du tableau de bord



Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo du siège avant gauche



Photo du panneau de porte intérieur avant gauche



Photo du siège arrière gauche

Photo du panneau intérieur de porte arrière gauche




Photo du coffre



Photo du siège arrière droit

Photo du panneau intérieur de porte arrière droite



Photo du siège avant droit




Photo du panneau de porte intérieur avant droit



Intérieur avant

État du volant	SANS DÉFAUTS

État du tableau de bord

DÉFAUT(S) APPARENT(S)





État du rétroviseur central

SANS DÉFAUTS

État des sièges avant

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Ceintures avant fonctionnelles	OUI
État des tapis avant	DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État des panneaux de porte avant	SANS DÉFAUTS

Intérieur arrière

État des sièges arrière	
Ceintures arrière fonctionnelles	
État des tapis arrière	
État des panneaux de porte arrière	SANS DÉFAUTS

État du ciel de toit

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Intérieur du coffre

État de la plage arrière

DÉFAUT(S) APPARENT(S)







État du coffre

SANS DÉFAUTS

Traces de réparations sous le tapis de coffre

NON VÉRIFIABLE

Commentaires sur l'intérieur

Cohérence du kilométrage avec l'intérieur du véhicule	OUI
Commentaires sur l'intérieur	

TEST DU VÉHICULE

Test en stationnement

Voyants d'alerte au tableau de bord	AUCUN TÉMOIN D'ALARME
Démarrage	BON DÉMARRAGE
Test sonore en stationnement	PAS DE BRUITS ANORMAUX
Climatisation	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Test de fumée d'échappement en stationnement	PAS DE FUMÉE

Test de conduite

INSTRUCTIONS_B2C_TEST_DRIVE	
INSTRUCTIONS_SIGNATURE_VEHICLE_INSURANCE	
Véhicule assuré	NON
Signature du responsable du véhicule attestant que le véhicule est assuré	
Essai routier possible ?	
Régulateur/limiteur de vitesse	
Radar de recul	
Usure de l'embrayage	
Passage de vitesses	
Accélération	

☐ Signature du responsable du véhicule attestant que le véhicule est assuré

Fumée échappement sur route	
Freinage	
Comportement routier	
Amortissement du véhicule	
Vibrations anormales sur route	
Bruits sur route	
Vitesse maximale atteinte lors de l'essai	

CONCLUSION

Conclusion

INSTRUCTIONS_RECOMMANDATION	
Recommandation du spécialiste	RECOMMANDÉ
Résultat de la négociation	
Commentaires généraux	
Photos annexes	