FORF TRANSIT X 07/07/2005

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FORF	**TRANSIT**	**X**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
07/07/2005	**CARROSSERIE EN ÉTAT TRÈS MOYEN. PAS D'ACCÈS AU COMPARTIMENT MOTEUR CAR COMMANDE DU CAPOT ABSENTE. SIÈGE CONDUCTEUR AVEC TROU IMPORTANT.**





Le

21/10/2026

À

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX RUE FLORENCE ARTHAUD 27000 EVREUX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/dcc67c56-2a92-41e5-a025-b90f7f20c700

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	CA des Portes de Normandie

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Forf
Modèle	Transit
Date de mise en circulation ou année	07/07/2005
Numéro de série	WF0VXXTTFV5R26964
Numéro d'immatriculation (A)	8396 YK 27
Puissance	73.6 kw
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AV
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur non accessible car commande d'ouverture absente. Siège conducteur HS.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	215/75/16
Etat des pneus	AV usure 90% AR 30%

Photos pneus ou chenilles






Etat carrosserie	Peinture terni et champignons. Pas d'enfoncement.
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Tapis de sol dégradé. Siège AV conducteur avec trou
Transmission	AV
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	X
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9




Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Carrosserie en état très moyen. Pas d'accès au compartiment moteur car commande du capot absente. Siège conducteur avec trou important.
Photos annexes	