


Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation
A. CH-861-LJ
C.1 ONYX EST

Date de 1ère immatriculation
B 09/07/2012

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZB03148146

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/07/2025	25003207

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
24/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3 Avant Arrière Droite Gauche, Droite Gauche)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Gauche)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 3 Droite Gauche)

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S068Z095
(9) RAISON SOCIALE : NAPI CONTROLE
(3) COORDONNÉES : 64 RUE ILE NAPOLEON
68170 RIXHEIM

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 068Z7014
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CH-861-LJ (F)	09/07/2012	09/07/2012

Marque	Genre	Carrosserie
MAN	CAM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMA18SZZ5CP037859	N3

Type/CNIT	Énergie
NSP18SM2CS	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
544042

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
TAT DE CHARGE : En Charge
ATÉGORIE DU VÉHICULE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
Opacité des fumées (≤ à 1.50 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}