INVENTAIRE N°2485 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	KANGOO	286218	19/05/2011

Commentaires globaux

HABITACLE USÉ / CARROSSERIE ENDOMMAGÉ : PHARE AVANT DROIT CASSÉ • PC AVANT RAYÉ • ENJOLIVEUR ROUE AVG ET AVD MANQUANT • BAS DE CAISSE DROIT DÉFORMÉ • AILE ARD DÉFORMÉ • ENJOLIVEUR ROUE ARD RAYÉ • CATADIOPTRE ARD CASSE • PC ARRIÈRE RAYÉ • AILE ARG DÉFORMÉE • ENJOLIVEUR ROUE ARG RAYÉ • PORTE AVG DÉFORMÉE • RETROVISEUR AVG CASSÉ • PARE BOUE AVG ET AVD MANQUANT CASSÉ• ATTELAGE DÉFORMÉ

Le

06/03/2026

À

ILE SAINT DENIS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bd89d3b4-b46e-4d0d-8a70-53e7cc720114

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vehicules utilitaires
Identification vendeur	Renault Kangoo 1.5 DCI 85cv

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	19/05/2011
Numéro de série	VF1FW1BB545427687
Numéro d'immatriculation	BN-111-SP
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Habitacle usé / carrosserie endommagé : phare avant droit cassé • pc avant rayé • enjoliveur roue AVG et AVD manquant • bas de caisse droit déformé • aile ARD déformé • enjoliveur roue ARD rayé • catadioptre ARD casse • pc arrière rayé • aile ARG déformée • enjoliveur roue ARG rayé • Porte AVG déformée • retroviseur AVG cassé • pare boue AVG et AVD manquant cassé
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vehicule utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	195/65R15
Etat des pneus	50% usure à l'avant / 20% usure à l'arrière
Etat carrosserie	Endommagé
Etat soubassements	Bas de caisse droit déformé
Etat intérieur	Usure siège, commande volant levier vitesse usé / habitacle usé
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	286218

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9






Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Habitacle usé / carrosserie endommagé : phare avant droit cassé • pc avant rayé • enjoliveur roue AVG et AVD manquant • bas de caisse droit déformé • aile ARD déformé • enjoliveur roue ARD rayé • catadioptre ARD casse • pc arrière rayé • aile ARG déformée • enjoliveur roue ARG rayé • Porte AVG déformée • retroviseur AVG cassé • pare boue AVG et AVD manquant cassé• attelage déformé