FIAT PUNTO 53066 26/10/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FIAT	**PUNTO**	**53066**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
26/10/2017	**INSPECTION FAITE DANS DE BONNES CONDITIONS, VÉHICULE, GLOBALEMENT, PROPRE SANS SOUCI APPARENT. UN FEU EST À PRÉVOIR, ET DES PETITS ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE MAIS RIEN D'OBLIGATOIRE.**





Le

22/09/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f7f330f0-3b08-4058-a3a8-29723875a7eb

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Berline compacte q
Identification vendeur	Natran

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Punto
Date de mise en circulation ou année	26/10/2017
Numéro de série	ZFA1990000P340609
Numéro d'immatriculation (A)	Er-412-pd
Puissance	51 ch (DIN)
Type d'énergie (P.3)	EN
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Pneus dans un très bon état, disque également, et plaquettes avant et arrière, quasi neuves
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Autoradio, climatisation , radar arrière, Commande au volant
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Le véhicule semble en bon état au global. Un message indique qu'un feu est à changer.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Berline compacte
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	185/65/R1t
Etat des pneus	Très bon état avant et arrière

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Carrosserie en bon état au global, il y a un petit enfoncement à signaler à avant droit, des petites traces d'usure et opacité des phares avant. Un cache plastique est manquant sous le rétroviseur gauche et droit. Jantes avant droite, marquée et frottée, jantes avant gauche légèrement frottée. L'ensemble du véhicule est en bon état.
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état également, le tapis côté conducteur est à changer La plage arrière est également à changer
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	53066

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Inspection faite dans de bonnes conditions, véhicule, globalement, propre sans souci apparent. Un feu est à prévoir, et des petits éléments de carrosserie mais rien d'obligatoire.

Photos annexes