PEUGEOT 308 180794 12/06/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**308**	**180794**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
12/06/2015	**ATTENTION, VÉHICULE, ENTIÈREMENT GRÊLÉ, BATTERIE, HS, LE VÉHICULE DÉMARRE CORRECTEMENT, MAIS UNIQUEMENT AU BOOSTER, MOQUETTE DE SOL, TROUÉES AU NIVEAU DES PÉDALES CÔTÉ CONDUCTEUR, VÉHICULE, TRÈS SALE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**





Le

29/09/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/13b82944-fe81-44ce-985e-da163dd9de24

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Deriv vp
Identification vendeur	NATRAN DS-884-GZ

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308
Date de mise en circulation ou année	12/06/2015
Numéro de série	VF3LC9HPAFS118482
Numéro d'immatriculation (A)	DS-884-GZ
Puissance	68kw
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant, rétroviseur électrique, autoradio CD, commando, volant, régulateur de vitesse, fermeture centralisée à distance, climatisation, manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie, HS, intérieur et extérieur très sale, dossier du siège, avant gauche, usé, autocollant à enlever sur plusieurs éléments de la Carrosserie, grille de ventilation, tableau de bord, cassé, quelques bosse, enfoncement et rayures sur divers éléments de la Carrosserie, véhicule grêlé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Deriv vp
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/65 R15
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Véhicule entièrement grêlé, autocollant à déposer sur plusieurs éléments de Carrosserie du véhicule
Etat soubassements	Bas de caisse droit et gauche enfoncé
État de l'intérieur	Véhicule très sale usure sur le dossier du siège avant gauche
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	17/11/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite





Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	180794

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre







Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur


PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




















LIST
TA
1
2

Photo dégât 2





















Photo dégât 3







Photo dégât 4









Photo dégât 5





Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Attention, véhicule, entièrement grêlé, batterie, HS, le véhicule démarre correctement, mais uniquement au booster, moquette de sol, trouées au niveau des pédales côté conducteur, véhicule, très sale intérieur et extérieur

Photos annexes