RENAULT MÉGANE 192287 17/10/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MÉGANE**	**192287**	

Date de mise en circulation ou année

17/10/2015

Commentaires généraux

VOYANT ESP ALLUMÉ VOYANT ENTRETIEN ALLUMÉ PROBLÈME DE DIRECTION DÉMARRAGE AU BOOSTER CARROSSERIE MÉDIOCRE INTÉRIEUR TRÈS SALE BATTERIE HS





Le

14/09/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE, 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/22b72492-ba53-486a-a1a7-78b1623f8f0e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	SOCIÉTÉ
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	MÉGANE
Date de mise en circulation ou année	17/10/2015
Numéro de série	VF1BZ0COH53740720
Numéro d'immatriculation (A)	DV-968-VY
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	NC PROBLÈME DE CRÉMAILLÈRE, BLOCAGE DANS LA DIRECTION
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant Rétroviseur électrique Climatisation manuelle
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pare-brise avant Contrôle de la direction assistée Climatisation : pas d'air frais Soufflet de frein à main
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels


Type de véhicule	SOCIÉTÉ
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	
Etat des pneus	BON
Etat carrosserie	Médiocre
Etat soubassements	NC
État de l'intérieur	Très sale
Transmission	AVANT
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur









Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Kleber








Quadrax

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	192287
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3







Photo dégât 4







Photo dégât 5





Photo dégât 6









Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9



Photo dégât 10









CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Voyant ESP allumé Voyant entretien allumé Problème de direction Démarrage au booster Carrosserie médiocre Intérieur très sale Batterie HS

Photos annexes

