EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

6984

N° d'imprimé : Z003187873

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/11/2025 | 25197400 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/11/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S095Z145

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE BAHU POIDS LOURDS ( SARL ROISSY TEST POIDS LOURDS )

(3) COORDONNÉES : 15 RUE DE LA MARE POISSY
95380 VILLERON

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 095Z7057

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EX-313-XE (F) | 14/08/2019 | 04/06/2018 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| SCANIA | VASP | BOM |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| YS2P6X20005488024 | N3 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N331C0058019C3CD9BxE280OA201Z1001D | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

96 869

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Arrière Droite Gauche)
6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Avant)

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

Opacité des fumées (<= 0.7 m-1)
C1 : <0.10 m-1 C2 : <0.10 m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>=50%) : 57%
Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 60% E3 : 47%
Déséquilibre (<20%) : E1 : 18% E2 : 9% E3 : 10%

Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 39 %

Frein de secours :