ACOMETIS 3M3

Marque

ACOMETIS

Modèle

3M3



Le

12/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/463d820f-d44e-40b1-bb31-bff8dabe7702

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Saleuse
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Acometis
Modèle	3M3
Numéro de série	8117
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	VETUSTE-ETAT MOYEN-POUR PIECES

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Saleuse

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



