# ACOMETIS 3M3

Marque

**ACOMETIS**

Modèle

**3M3**




Le

**12/05/2026**

À

**LE MANS - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/7cfdceb5-6e28-4825-97b8-eae3918d0ab7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Voirie - Assainissement |
| Sous catégorie de produit | Saleuse |
| Identification vendeur | Service départemental |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Acometis |
| Modèle | 3M3 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Moteur thermique HONDA GX390 à refaire(neiman+démarreur+carburateur+tringlerie+silent bloc moteur HS)-Etat vis et brise mottes très moyen en corrosion |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Saleuse |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG

