PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **J005565041**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/10/2025	25080660

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S086J050**

(9) RAISON SOCIALE :

AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :

Z.A. LES MOINARDS

86130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX

05.49.61.09.57

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 086J7002

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AX-821-TA (F)	02/12/2019	30/07/2010

Marque	Genre	Carrosserie
MAN CARRIER	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMAA91ZZ3AC014740	M3

Type/CNIT	Energie
A9132E2SYTER	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

531075

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1071 P1522

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.60m-1) :

C1:0.23m-1 C2:0.33m-1 C3:0.30m-1 Moyenne : 0.29m-1

Frein de service :

Efficacité globale (>= à 50%) : 57%

Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 51%

Déséquilibre (<20%) E1 : 14% E2 : 3%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 34%

Frein de secours :

Efficacité globale (>= à 25%) : 34%

Efficacité par essieu : E2 : 51%

Déséquilibre (<30%) E2 : 1%

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-1.9% D:-2.1% 0,8 <= h <= 1,0m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-0.2% D:-2.7%

AX-821-TA

CT 28/04/2026

N° d'agrément : S086J05

N° de série : WMAA91ZZ3AC01474

N° d'imprimé : J005565041

S086J050
A 28/04/2026
AX-821-TA