RENAULT MÉGANE 78572 24/11/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MÉGANE**	**78572**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
24/11/2015	**RÉSIDUS DE COLLE DÛ À DESTICKAGE PUBLICITAIRE CARROSSERIE EN BON ÉTAT, AILE ARRIÈRE GAUCHE BOSSE, PARE-CHOCS ARRIÈRE/GRIFFES PARE-CHOCS AVANT/GRIFFE. VOYANT ENTRETIEN ATTACHE CORDON MANQUANT, CACHE BAGAGES,**





Le

30/09/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/92f707d0-79f8-4e2d-a30c-ef2aeca4d6c1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	MÉGANE
Date de mise en circulation ou année	24/11/2015
Numéro de série	VF1BZ0C0H54255658
Numéro d'immatriculation (A)	DX-221-NY
Puissance	70KW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	BON
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle Vitres électriques avant Rétroviseur électrique
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	VÉHICULE PARTICULIER
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/55R16
Etat des pneus	BON

Photos pneus ou chenilles








ROTATION




MICHELIN






Etat carrosserie	MOYEN
Etat soubassements	BON
État de l'intérieur	BON
Transmission	AVANT
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation





Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur









Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	78572
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2








Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Résidus de colle dû à destickage publicitaire Carrosserie en bon état, aile arrière gauche bosse, pare-chocs arrière/griffes Pare-chocs avant/griffe. Voyant entretien attache cordon manquant, cache bagages,

Photos annexes

