
SEAT LEON 56750 18/01/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
SEAT	**LEON**	**56750**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
18/01/2020	**VÉHICULE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL, MOTEUR TOURNANT AVEC QUELQUES DÉFAUTS DE CARROSSERIE.**



Le

24/09/2026

À

TRANS LOISIRS PARC LOGISTIQUE ZI DE MANE 56400 BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/551a3f3d-a1da-40e9-9bfe-13357f3c89e0

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule de tourisme
Identification vendeur	Seat Leon 56750 2020

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Seat
Modèle	Leon
Date de mise en circulation ou année	18/01/2020
Numéro de série	VSSZZZ5FZLR041458
Numéro d'immatriculation (A)	FN-388-CH
Puissance	96 ch
Type d'énergie (P.3)	GN
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule en bon état avec quelques rayures sur les pares chocs ainsi qu'un enfoncement sur l'aile arrière gauche. L'intérieur du véhicule est en bon état.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanche
Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSTION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	205/55 R 16 91H
Etat des pneus	Bon état

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Bon état général. Plusieurs rayures/éclats sur les pares chocs ainsi qu'un enfoncement sur l'aile arrière gauche.
Etat soubassements	Bon état.
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	Boite automatique

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	56750
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo du coffre






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8



Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12	
Photo dégât 13	
Photo dégât 14	
Photo dégât 15	

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule en bon état général, moteur tournant avec quelques défauts de carrosserie.
Photos annexes	