# VOLVO EC15 NA 3931 NC

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **VOLVO** | **EC15** | **NA** | **3931** |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **NC** | **NE DÉMARRE PAS, PROBLÈME DE BATTERIE** |











Le

**13/10/2026**

À

**MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE 59273 FRETIN - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/cfe8018a-f0ec-44c3-a037-35e4770d7678

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Voirie - Assainissement |
| Sous catégorie de produit | PELLE |
| Identification vendeur | AGORASTORE |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | VOLVO |
| Modèle | EC15 |
| Date de mise en circulation ou année | NC |
| Numéro de série | 26155698 |
| Numéro d'immatriculation (A) | 261 |
| Puissance | NC |
| Type d'énergie (P.3) | DIESEL |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | CHENILLE |
| Etat trains roulants | NC |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Batterie HS |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | VÉHICULE REMORQUABLE |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | JAUNE |
| Type de véhicule | ENGIN - PELLE |
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de places (car & bus) | 1 |
| Type de suspension | SUSPENSION HYDRAULIQUE |
| Taille des pneumatiques | CHENILLES |
| Etat des pneus | MOYEN |

Photos pneus ou chenilles






| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | MOYEN |
| Etat soubassements | NC |
| État de l'intérieur | CORRECT |
| Transmission | HYDRAULIQUE |
| Nombre de vitesses | 2 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Présentation du dernier contrôle technique | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |
| Certificat d'aménagement | |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) | |
| Photo du certificat de conformité | |
| Autre document | |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche




Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur









Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)











Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | NA |

Photo compteur d'heures




| | |
|---|---|
| Nombre d'heures | 3931 |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite






Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement







Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

# CONCLUSION

## Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux

Ne démarre pas, problème de batterie

Photos annexes

