EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 618511487

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 01/12/2022 | 22026284 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

30/11/2024

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S054S136

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO KIFF CONTROLE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0383451645
110 AV DES VOSGES
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 054T0111

NOM ET PRÉNOM : CERF PHILIPPE

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EH-110-FV (F) | 02/12/2016 | 02/12/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | BERLINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF77JBHY6GJ840616 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP050D955 | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

103972

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) mineure(s)**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AR.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

02/12/2020 : 76447km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +0.0m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 7% | | 13% | |
| **Forces verticales :** | 926daN | | 648daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 308daN | 297daN | 224daN | 224daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 0% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 308daN | 297daN | 224daN | 224daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 66% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

**Emissions à l'échappement :**
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-3% à -0,5%) | -0.9% | -1.0% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -1.7% | +1.0% |