EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 620478754

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| CT Sanitaire | 16/05/2023 | 23027839 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/05/2024

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054S136

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO KIFF CONTROLE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0383451645
110 AV DES VOSGES
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 054T0111

NOM ET PRÉNOM : CERF PHILIPPE

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EW-754-AZ (F) | 26/03/2018 | 26/03/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | BERLINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF77JBHY6JJ582802 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP050D955 | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

57704

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

23/05/2019 : 9539km / 19/05/2020 : 20318km / 18/05/2021 : 33009km / 17/05/2022 : 46732km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -2.8m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 4% | | 15% | |
| **Forces verticales :** | 921daN | | 655daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 291daN | 275daN | 264daN | 260daN |
| Déséquilibre (<20%): | 6% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 291daN | 275daN | 264daN | 260daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 69% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): **22%**

**Emissions à l'échappement :**
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-3% à -0,5%) | -0.7% | **-1.7%** |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -3.4% | **-4.0%** |