AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F064931266

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/04/2025	25139526

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S085F119**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTO BILAN CUGAND

(3) COORDONNÉES :
169 IMPASSE FRANÇOIS COUSSEAU
ZA DU MORTIER OUEST
85610 CUGAND
02 51 43 60 94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 085F1162

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
639 BGG 44 (F)	08-03-2004	06-03-2003

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO F

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7GBWJYB94024593	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
GBWJYB	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131292

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (AVG)

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR,AVG)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
08/03/2019:111659 Km / 12/03/2019:111677 Km / 13/03/2020:115180 Km / 29/04/2021:118457 Km / 28/04/2022:120609 Km / 26/04/2023:125095 Km / 22/06/2023:125519 Km / 16/05/2024:128831 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.6m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		4%			1%	
Forces verticales		761daN			508daN	
Frein de service						
Forces de freinage	315daN		338daN	139daN		165daN
Déséquilibre (<20%)		7%			16%	
Force de freinage (efficacité)	315daN		338daN	139daN		165daN
Taux d'efficacité (≥50%)			75%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			23%			

Opacité des fumées (1.70m-1) C2:1.28 C3:1.18 C4:1.15 Moyenne:1.21
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.4% D:-2.7%

CT RG VI 063 850 001 - 09/24