CITROËN C3 176271 20/01/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C3**	**176271**	

Date de mise en circulation ou année

20/01/2016

Commentaires généraux



Le

22/07/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/40a9349a-213a-4f69-abb0-ac3e89866065

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	EQUANS , AgoraStore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	20/01/2016
Numéro de série	VF7SCBHW66W509173
Numéro d'immatriculation (A)	DZ 697 AK
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Bon état
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	X2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Capot point de rouille Pare-choc avant léger éclat côté droit Pare-choc arrière rayure Feu arrière droit frotter Assise siège avant gauche taché siège avant droit taché , troué Volant usé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL
Nombre de portes	X5
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Tâche plus trop sur assise des sièges
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X 5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur
Attestation Tachy
PV des mines
Barré rouge
Certificat d'aménagement
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)
Photo du certificat de conformité

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles










Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	176271
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière


Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3










DZ-697-AK
F
44
CITROËN - NANTES ST HERBLAIN - 02 40 16 74 00



Photo dégât 4





Photo dégât 5



Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes

