INVENTAIRE N°2388 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	**C3**	**55113**	**17./09/2021**

Commentaires globaux

VÉHICULE GRÊLÉ TRACE SUR CARROSSERIE S'ENLÈVE AVEC UN LAVAGE CAUSE DESSTICKAGE






Le

04/03/2026

À

GARDON - ALBIAS LOGISTICS - 1448 ROUTE DE PARIS, ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d3d4f5fb-6a99-4eff-98b7-82e6ea98d790

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Identification vendeur	Titifloris

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	17./09/2021
Numéro de série	VF7SXHMRVMT613104
Numéro d'immatriculation	GB-193-VM
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Particulier
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55 r16 91h
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles






44



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	55113

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6







Photo dégât 7






Photo dégât 8







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule grêlé trace sur Carrosserie s'enlève avec un lavage cause desstickage