# CITROËN C3 PURETECH 110 EXCLUSIVE 109514 11/10/2016

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **CITROËN** | **C3 PURETECH 110 EXCLUSIVE** | **109514** | |

Date de mise en circulation ou année

**11/10/2016**

Commentaires généraux



Le

**12/08/2026**

À

**DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, 76 ROUTE D'AGEN, 47310 ESTILLAC - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/c1d229b9-0a6c-435d-97da-92043b53edfb

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Voiture |
| Identification vendeur | VLC935YC |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Citroën |
| Modèle | C3 Puretech 110 Exclusive |
| Date de mise en circulation ou année | 11/10/2016 |
| Numéro de série | VF7SCHNZ6GW643953 |
| Numéro d'immatriculation (A) | EF935YC |
| Type d'énergie (P.3) | ES |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Traction |
| Etat trains roulants | Bon état |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Climatisation ; pare-brise panoramique ; vitres électriques |
| Nombre de places (car & bus) | 5 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Surconsommation d'huile |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Voiture particulière |
| Nombre de portes | 5 |
| Taille des pneumatiques | 195/55R16 87V |
| Etat des pneus | Bon état |
| Etat carrosserie | État correct |
| Etat soubassements | Bon état |
| État de l'intérieur | Très bon état |
| Transmission | Bon état |
| Nombre de vitesses | 5 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Photo du contrôle technique |  |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |
| Certificat d'aménagement | |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) | |

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 109514 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)







Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1









trustoo
F


YC
AQUITAINE
47
trustoo

Photo dégât 2







Photo dégât 3






Photo dégât 4






Photo dégât 5








trustoo

Photo dégât 6









Photo dégât 7












Photo dégât 8





Photo dégât 9







Photo dégât 10



# CONCLUSION

## Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes