EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 612032880

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/07/2021	21048978

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/07/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 07/07/2022

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S057S025

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0387034646
6 AV DU MARECHAL JOFFRE
57400 SARREBOURG

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 057S1138

NOM ET PRÉNOM : KEVIN BORGHI

SIGNATURE : B

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
612 ARD 57 (F)	12/07/2001	12/07/2001

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7231B2216074379	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
231B22	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

054866

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVD,AVG.
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AV.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10/07/2018 : 51163km / 11/07/2019 : 52367km / 09/07/2020 : 53919km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.2m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	4%		2%	
Forces verticales :	1171daN		1077daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	326daN	425daN	299daN	353daN
Déséquilibre (<20%):	24%		16%	
Forces de freinage (efficacité) :	326daN	425daN	299daN	353daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	62%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,5%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.7%	-1.7%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+1.9%	+1.8%