N° D'IMPRIMÉ C66975848

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/02/2026	26090017

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 16/02/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S009C042

(9) RAISON SOCIALE : SARL Auto Contrôle Montgailhard

(3) COORDONNÉES : 16 TER AV DE PARIS
09330 MONTGAILHARD
Tél : 05-61-65-52-12 - Fax : 05 61 65 52 12

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 009C1038

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BX-066-MH (F)	10/11/2011	10/11/2011

Marque	Désignation commerciale
DACIA	DUSTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU1HSDACN46022457	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
U10DACVP000D154	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

272016

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, ARD, AVD, ARG
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré C
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/10/2018 : 129747 km / 14/11/2019 : 146814 km / 27/10/2020 : 161606 km / 10/11/2021 : 177007 km / 09/11/2022 : 195656 km / 23/01/2024 : 221360 km / 14/04/2025 : 253107 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		25 %	
Forces verticales :	873 daN		696 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	259 daN	266 daN	176 daN	211 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		17 %	
Forces de freinage (efficacité) :	259 daN	266 daN	176 daN	211 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 58 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -1.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.5 % -2.0 %