RENAULT MIDLUM 220 96138 8834 08/10/2014

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MIDLUM 220**	**96138**	**8834**

Date de mise en circulation ou année

08/10/2014



Le

11/06/2025

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8f26fb69-5f05-4a66-8067-67c0bedfed66

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum 220
Date de mise en circulation ou année	08/10/2014
Numéro d'immatriculation	DJ-330-YP
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	État général bon, conduite à droite, Pompe d'humectage HS
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Balayeuse
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	10/R/17,5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo flèche ou bras





Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	96138

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	8834

Photo tableau de bord






Photo console centrale





Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite







Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2

