# FIAT DOBLO GNV 153032 19/05/2008

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **FIAT** | **DOBLO GNV** | **153032** | **19/05/2008** |

Commentaires globaux

**ÉTAT GÉNÉRAL MOYEN**



Le

**24/02/2026**

À

**STRASBOURG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/7c62d6d9-5194-4325-9b36-81dbc1fcf883

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Utilitaire |
| Identification vendeur | EMS |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Fiat |
| Modèle | Doblo Gnv |
| Date de mise en circulation ou année | 19/05/2008 |
| Numéro de série | ZFA2230000610242 |
| Numéro d'immatriculation | 460 BBV 67 |
| Energie | Gnv |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Manuelle |
| Etat trains roulants | Bon |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Frais de carrosserie à prévoir, Intérieur usé |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Fourgonnette |
| Nombre de portes | 4 |
| Taille des pneumatiques | 175/70/14 |
| Etat des pneus | Usé |
| Etat carrosserie | Correct |
| Etat soubassements | Bon |
| Etat intérieur | Sale |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 5 |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 153032 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10







# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | État général moyen |