FIÂT DUCATO 286792 19/06/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FIÂT	**DUCATO**	**286792**	


Date de mise en circulation ou année

19/06/2009

Commentaires généraux







Le

21/08/2026

À

DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, 76 ROUTE D'AGEN, 47310 ESTILLAC - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7f966407-40f9-4f74-8803-6a2f5875469e

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	VUF343JX

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiât
Modèle	Ducato
Date de mise en circulation ou année	19/06/2009
Numéro de série	ZFA25000001635008
Numéro d'immatriculation (A)	AB-343-JX
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Benne Basculante / Climatisation
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Le moteur démarre mais tourne mal
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion Benne
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	215/70R15
Etat des pneus	Pneu avant état moyen / pneu arrière Bon état
Etat carrosserie	Mauvais état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Mauvais état
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	286792
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1














AB-343-JX
47







Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4






trustoo


trus

Photo dégât 5














trustoo
trustoo


trustoo




trustoo

Photo dégât 6






LOT-ET-GARONNE
Le Département


trustoo


trustoo


trustoo
trustoo


trustoo


trusto




trustoo


trustoo
trustoo

Photo dégât 7







trustoo


trustoo
trustoo


trustoo
trustoo


trustoo
trustoo



0
1
2
3
4
trus


stoo


trustoo

Photo dégât 8










DURSO







Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes