EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

d'imprimé : F060718275

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/04/2024	24183826

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 02/04/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S062F069**

(9) RAISON SOCIALE :
CENTRE DE CONTROLE AUTOVISION

(3) COORDONNÉES :
34/36, QUAI DE L'YSER
62100 CALAIS

03.21.34.21.90

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 062F1024
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AG-598-LL (F)	01-07-2016	02-12-2009

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DUCATO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA25000001687851	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
250BAMGBAX	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

122558

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLETECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG)
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (C,AR)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV,G,AR)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0094

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/01/2019:57978 Km / 27/01/2020:67472 Km / 23/02/2021:71059 Km / 21/02/2022:83077 Km / 22/02/2023:100759 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+9.5m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		2%			8%	
Forces verticales		1355daN			767daN	
Frein de service						
Forces de freinage	531daN		525daN	207daN		208daN
Déséquilibre (<20%)		2%			1%	
Force de freinage (efficacité)	531daN		525daN	207daN		208daN
Taux d'efficacité (≥50%)				69%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				19%		

Opacité des fumées (1.50m-1) C1:0.21 C2:0.24
Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-2.4% D:-2.2%

S062F069

CT RG VL 060 500 001 - 10/23 ☆