PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z029738051

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/02/2026	26029076

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

17/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le 17/02/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067Z107

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE AS

(3) COORDONNÉES : 76 rue de la plaine des Bouchers
Z.I Meinau
67100 STRASBOURG
Tel:03.88.79.18.28 Fax:06.07.47.80.57

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067Z1270

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
341 AXB 67 (F)	09/03/2007	09/03/2007

Marque	Désignation commerciale
FIAT	PUNTO VAN

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA18800000978168	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
188CXA1ARX	EN

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D)
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.1.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante (AVD)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0601

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/03/2019 : 117340 km / 05/03/2020 : 120434 km / 04/03/2021 : 125649 km / 03/03/2022 : 126644 km / 02/03/2023 : 127274 km / 29/02/2024 : 128722 km / 18/02/2025 : 129291 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

130779

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-1.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	0%		5%	
Forces verticales :	681 daN		495 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	250 daN	219 daN	124 daN	137 daN
Déséquilibre (<20%) :	13%		10%	
Forces de freinage (efficacité):	250 daN	219 daN	124 daN	137 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	62			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 23%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.9%	-2.0%

341 AXB 67

CT 17/02/2028

POLLU 17/02/2027

N° D'AGRÉMENT : S067Z107
N° DE SÉRIE : ZFA18800000978168
N° D'IMPRIMÉ : Z029738051

S067Z107
A 17/02/2028
POLLU 17/02/2027
341 AXB 67

DUPLICATA