EC 0326

République Française
Communauté européenne

(F) **Certificat d'immatriculation** 08HX24120 BDS 713

PREFECTURE DE LA SARTHE
72/001/TERM14/OPJS/

1re Immatriculation | Date du certificat | Date de 1ère immatriculation

(A) 4581 XX 72 (I) 12/08/2008 (B) 12/08/2008

(C.1) CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE

(C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
(C.4.1) 1

HOTEL DU DEPARTEMENT
184 72000 LE MANS

(D.1) FIAT (D.2.1)
(D.2) 270ZXA1AWBL
(D.3) SCUDO LH2 PACK 90 CH (E) ZFA27000064201683
(F.1) 2900 (F.2) 2900 (F.3) 4333
(G) 1775 (G.1) 1700
(J) N1 (J.1) CTTE (J.2) (J.3) FOURGON
(K) P-2614.06.02
(P.1) 1560 (P.2) 66.2 (P.3) GO (P.6) 5
(Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1) 75
(U.2) 3000 (V.7) 198 (V.9) 70220*0376B

(Y.1) 148.00 (Y.2) 34.00 (Y.3) 182,00

(I.1) (A.1) NEUF

(X.1) VISITE AVANT LE 11/08/2012
(SAUF REGT. SPEC.)

Pour le Préfet
Par délégation
L'Attaché
Chef de Bureau

Service NEDSECK

Certificat d'immatriculation COUPON DÉTACHABLE

CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE
FIAT
ZFA27000064201683

4581 XX 72 12/08/2008

08HX 24120

N° D'IMPRIMÉ T24248423

EC-0326

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
14/05/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL
24217067

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
13/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 13/05/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S072T002

(9) RAISON SOCIALE : SA ACO SECURITE

(3) COORDONNÉES : LA POINTE
166 RUE D'ARNAGE
72100 LE MANS
Tél : 02 43 72 13 25

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 072D1131

SIGNATURE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis C, AR
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/05/2018 : 213954 km / 24/05/2019 : 222482 km / 11/06/2019 : 223503 km / 29/05/2020 : 225279 km / 31/05/2021 : 227565 km / 09/06/2022 : 232960 km / 21/06/2022 : 232969 km / 05/06/2023 : 236044 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
4581 XX 72 (F)	12/08/2008	12/08/2008

Marque	Désignation commerciale
FIAT	SCUDO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA27000064201683	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
270ZXA1AWBL	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
263887

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	13 %		3 %	
Forces verticales :	984 daN		771 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	317 daN	304 daN	250 daN	247 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	317 daN	304 daN	250 daN	247 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(1.5 m-1 C1:0.45 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 %	-0.6 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.5 %		-2.4 %

Version - Juillet 2023