FORD CONNECT 171853 19/03/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FORD	**CONNECT**	**171853**	

Date de mise en circulation ou année

19/03/2012

Commentaires généraux



Le

22/08/2026

À

DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, 76 ROUTE D'AGEN, 47310 ESTILLAC - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/eb66e51d-a028-4d0f-a657-7bf1d997a0f1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	VLF738VV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Ford
Modèle	Connect
Date de mise en circulation ou année	19/03/2012
Numéro de série	WF0TXXTTPTCR68547
Numéro d'immatriculation (A)	CC-738-VV
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation / Panneau d'affichage texte sur le toit
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Fuite d'huile moteur
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgonnette
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65R15
Etat des pneus	Pneu avant Bon état / Pneu arrière mauvais état
Etat carrosserie	Mauvais état
Etat soubassements	
État de l'intérieur	État correct
Transmission	
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles








MICHELIN
CROSSCLIMATE

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	171853
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3













Photo dégât 4





Photo dégât 5










Photo dégât 6





Photo dégât 7








trustoo


trustoo


trustoo



Photo dégât 8







TRANSIT
350 T200


F
CC-7
MALBET


MALBET AUTOMOBILES

Photo dégât 9






trustoo
trustoo


trustoo
trustoo



Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes