IRISBUS CROSSWAY 866133 07/08/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**CROSSWAY**	**866133**	**07/08/2008**



Le

16/04/2026

À

TOURS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/3611e3c0-4f27-4da2-876c-9a03dd55c88c

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	EF-218-EC Irisbus 07/08/2008 866133km

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	Crossway
Date de mise en circulation ou année	07/08/2008
Numéro de série	VNESFR1600M004036
Numéro d'immatriculation	EF-218-EC
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arr
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	56
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS dégât carrosserie
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80 R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Moyenne
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Moyen
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Attestation limiteur



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles











ATTENTION
ANGLES MORTS


MICHELIN






Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	866133

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



