IRISBUS SFR 1607C CROSSWAY 501494 17/03/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**SFR 1607C CROSSWAY**	**501494**	**17/03/2010**

Commentaires globaux

VÉHICULE NON ROULANT EN ALARME PROTECTION. MOISI À L'INTÉRIEUR.



Le

26/03/2026

À

LOCQUELTAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/686d3f15-1bee-4298-8d02-2386ed07d839

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	CAR
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	SFR 1607C CROSSWAY
Date de mise en circulation ou année	17/03/2010
Numéro de série	VNESFR1600M008063
Numéro d'immatriculation	AN-603-PA
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	propulsion
Etat trains roulants	correct
Nombre de places (car & bus)	64
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	état exterieur correct. moteur démarrant mais véhicule non roulant. alarme enclenchée.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	CAR
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80 R 22.5
Etat des pneus	correct
Etat carrosserie	relativement bon. quelques points de rouille.
Etat soubassements	bon
Etat intérieur	nombreuses taches de moisi sur le tissu des sièges.
Transmission	propulsion
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Barré rouge



Certificat d'aménagement



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	501494

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2








Photo dégât 3







Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	véhicule non roulant en alarme protection. moisi à l'intérieur.