IVECO IRISBUS 509782 06/03/2007

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**IRISBUS**	**509782**	**06/03/2007**



Le

30/03/2026

À

PENESTIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f2f4f772-ba2c-4dae-8195-2c6a862423f9

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Car
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Irisbus
Date de mise en circulation ou année	06/03/2007
Numéro de série	VNESFR1500M000477
Numéro d'immatriculation	Bc806dn
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Bo
Nombre de places (car & bus)	63 assis
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Car
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80r22.5
Etat des pneus	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique



Attestation limiteur



Certificat d'aménagement



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Kilométrage	509782

Photo compteur d'heures



Photo tableau de bord



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4

