N° D'IMPRIMÉ C58056348

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/10/2023	23134053

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 09/10/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044C106

(9) RAISON SOCIALE : SARL DU CHENE VERT

(3) COORDONNÉES : AUTO SECURITE
23 RUE DU CHENE VERT
44160 PONTCHÂTEAU
Tél : 02.40.01.68.21 - Fax : 02 40 01 69 38

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044C1339

NOM ET PRÉNOM : MAILLARD FABIEN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CA-838-EK (F)	28/10/2015	08/04/2009

Marque	Désignation commerciale
IVECO	35C12

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFC358400D399330	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

190002

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, G, D
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/10/2018 : 164822 km / 11/10/2019 : 169152 km / 28/11/2019 : 169452 km / 08/10/2020 : 174107 km / 08/10/2021 : 180154 km / 04/11/2021 : 180792 km / 07/10/2022 : 185852 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-8.9 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		18 %		5 %
Forces verticales :		1589 daN		1220 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	496 daN	449 daN	408 daN	384 daN
Déséquilibre (<20%) :		10 %		6 %
Forces de freinage (efficacité) :	496 daN	449 daN	408 daN	384 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 61 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement
Opacité (1.01 m-1) C1 : 0.22 m-1 C2 : 0.23 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.1 % -3.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.1 % -2.1 %

PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS - September 2022