DAF CF 75.310 270275 2005

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
DAF	**CF 75.310**	**270275**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2005	**RELATIVEMENT PROPRE POUR SON KILOMETRAGE LES PNEUS SONT EN BONNE ETAT LA CABINE EST PROPRE.**









Le

07/10/2026

À

6 RUE DES QUATRE CHÊNES 60890 MAREUIL-SUR-OURCQ - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7c8cc9a9-37c7-4fbf-a26f-d551b99a24f2

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camion
Identification vendeur	BM-307-QN

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	DAF
Modèle	CF 75.310
Date de mise en circulation ou année	2005
Numéro de série	XLRAE75PC0E702335
Numéro d'immatriculation (A)	BM-307-QN
Puissance	999
Type d'énergie (P.3)	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arriere
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Boite manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pas de clé Batterie dechargé Assise avv g dechirer Joint porte av g déchirer Tapis sol déchirer
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels


COLOR	Blanc
Type de véhicule	Camion
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	80
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles

















Etat carrosserie	Bon Porte av gauche bosse de 20cm
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bonne etat assise av g dechirer
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	8 vitesses etage

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite





Vue de 3/4 arrière droite





Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur






Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	270275
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord







Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)









Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6







Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10





Photo dégât 11





Photo dégât 12





Photo dégât 13





Photo dégât 14





Photo dégât 15









CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Relativement propre pour son kilometrage les pneus sont en bonne etat la cabine est propre.

Photos annexes










DHOLLANDIA