MAN A91 452976 26/05/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MAN	**A91**	**452976**	**26/05/2010**






Le

22/04/2026

À

ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/50c95c95-9203-428f-841b-ea2bd6a94bc1

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	BUS
Identification vendeur	TRANSDEV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MAN
Modèle	A91
Date de mise en circulation ou année	26/05/2010
Numéro de série	WMAA91ZZ3ACO14883
Numéro d'immatriculation	AS-769-TE
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	63
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Message TDB : Panne Alternateur Fuite d'huile moteur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Mauvais - corrosion
Etat soubassements	Mauvais - fuite de liquide sous moteur / corrosion
Etat intérieur	État d'usage
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Certificat d'aménagement



Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








Norauto
15.0




Norauto
15.0




Norauto
8.5

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	452976

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo sièges arrière






Photo du coffre





Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1














CARBURANT HVO











Photo dégât 2
























Photo dégât 3



Photo dégât 4











Photo dégât 5









