MAN TGM 15.280 75102 15/12/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MAN	**TGM 15.280**	**75102**	**15/12/2009**

Commentaires globaux

TRÈS PROPRE DANS L'ENSEMBLE, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, QUELQUES RAYURES SUR LA CAISSE SANS GRAVITÉ PEUT PARTIR AU LUSTRAGE BATTERIE HS



Le

10/03/2026

À

AH721FX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0ee710c1-a9c9-43e1-8a3e-65a47c46faa0

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids-lourds d'assistance
Identification vendeur	Rhodis auto 26600 La Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MAN
Modèle	TGM 15.280
Date de mise en circulation ou année	15/12/2009
Numéro de série	WMAN16ZZ69Y234023
Numéro d'immatriculation	AH-721-FX
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arriere
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant, caméra de recul, climatisation
Nombre de places (car & bus)	7
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids-lourds
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	305/70 R19.5
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	8

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG






Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD








Photo 3/4 ARG






Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	75102

Photo tableau de bord



Photo console centrale





Photo poste de conduite



Photo sièges avant







Photo sièges arrière







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Très propre dans l'ensemble, intérieur et extérieur, quelques rayures sur la caisse sans Gravité peut partir au lustrage batterie HS