MAN CARRIER SCOLER3 A91 346752 01/06/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MAN CARRIER	**SCOLER3 A91**	**346752**	**01/06/2010**







Le

22/04/2026

À

ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/aef297c2-597a-4666-9b83-7f04f3be0cb2

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	BUS
Identification vendeur	TRANSDEV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MAN CARRIER
Modèle	SCOLER3 A91
Date de mise en circulation ou année	01/06/2010
Numéro de série	WMAA91ZZ7AC014899
Numéro d'immatriculation	AT-086-CK
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	63
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Message TDB Panne d'alternateur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	État d'usage
Etat soubassements	État d'usage - fuite de liquide sous le moteur ; présence de corrosion
Etat intérieur	État d'usage
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Certificat d'aménagement



Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








Norauto
12.5




Norauto
9.8




Norauto
8.6

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	346752

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo du coffre



Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1










20183


















Photo dégât 2








20183
Citram
RUE LOUIS PERGAUD











Photo dégât 3






Photo dégât 4



