AGENCE DE Reims Troyes
Pole technologique Henri Farman
51685 REIMS
Tél. : 0326843800
reims@apave.com

SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES CGTH
3 RUE DE L'ESCAUT
51100 REIMS

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification Générale périodique levage, portes,échafaudages roulants, échelles et EPI

Rapport provisoire transmis à M. BRICE OUDELET

N° de rapport : 135812865-001-1
Date : 13/05/2026

Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :

SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES CGTH
Avenue Pierre et Marie Curie
51530 OIRY

Date(s) d'intervention :
Du 13/05/2026 au 13/05/2026

Intervenant(s) :
Mr BIOLO CHRISTOPHE

10
OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 10 pages - Version modèle rapport LearaBIP_5.14.6

Synthèse de la vérification

Désignés par contrat ou convention

Désignation	Fabricant	Repères	N° Identification	N° Ordre
6 Grue hydraulique auxiliaire sur véhicule	HIAB	DEPOT - 662 CBK 57	12207591	1
CHARPENTE DE L'APPAREIL	Socle, colonne, flèche, rallonges : Remédier aux jeux constatés sur le pivot à la base de la grue.			
POSTE DE CONDUITE	Accès : Fixer correctement l'échelle en position rentrée			
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification et état des organes de service : Remettre en état les organes de service.			
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification et état des organes de service : Présence de dégradation du soufflet de protection de la commande de stabilisation.			
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	Frein - Arrêt mouvement : Régler le frein de relevage insuffisamment efficace à la charge d'essai.			
MOUVEMENT D'ORIENTATION	Limitation de l'angle d'orientation : Remettre en état de fonctionnement de la sécurité poste haut.			
4 Grue hydraulique auxiliaire sur véhicule	HIAB	DEPOT - BC-297-FL	12208645	2
CHARPENTE DE L'APPAREIL	Fixation de la grue : Jeux mécaniques constatés			
CHARPENTE DE L'APPAREIL	Socle, colonne, flèche, rallonges : Oxydation constaté sur différent éléments de la grue, à traiter			
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification et état des organes de service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.			
MOUVEMENT D'ORIENTATION	Mécanismes et organes de transmission : réviser le jeux du mouvement d'orientation.			

Nombre total d'observations : 10

Sans observation — Non vérifié ou vérification partielle — Avec observation

N° Ordre 1

Rapport de vérification

Grue hydraulique auxiliaire sur véhicule

Date de la vérification 13/05/2026 **Vérificateur** BIOLO CHRISTOPHE

Repères :

Client **Bâtiment** DEPOT **Service** 662 CBK 57

Fabricant	HIAB	**Capacité max (kg)**	4900
Type	122E-2HIPRO	**Hauteur (m)**	10,50
N° Identification	12207591	**Portée (m)**	8,00
Année (plaque)	2008	**Marquage**	CE
Particularités	-Fixe sur le châssis porteur -Nb d'éléments constituant le bras :3 -Flèche télescopique ,Nb d'éléments :3 -Equipement : crochet avec linguet		

Contenu et conditions de la vérification

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Modifications et travaux réalisés portés à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 2500
Commentaire essai : Charge : 2500(kg) / Portée : 4,6(m) / Hauteur : 0,5(m) avec stabilisateurs et Charges d'essais suspendues à l'appareil
Essai de déclenchement du limiteur de moment effectué à (kg) à (m) : 2500 à 5 avec stabilisateurs et Charges d'essais suspendues à l'appareil

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l'utilisation de l'équipement.

N° Ordre 1

Observations

CHARPENTE DE L'APPAREIL	Socle, colonne, flèche, rallonges : Remédier aux jeux constatés sur le pivot à la base de la grue. -
POSTE DE CONDUITE	Accès : Fixer correctement l'échelle en position rentrée -
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification et état des organes de service : Remettre en état les organes de service. -
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification et état des organes de service : Présence de dégradation du soufflet de protection de la commande de stabilisation. -
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	Frein - Arrêt mouvement : Régler le frein de relevage insuffisamment efficace à la charge d'essai. -
MOUVEMENT D'ORIENTATION	Limitation de l'angle d'orientation : Remettre en état de fonctionnement de la sécurité poste haut. -

N° Ordre 1

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

SOURCE D'ENERGIE

Source
Equipements et canalisations

CHARPENTE DE L'APPAREIL

Fixation de la grue
Socle, colonne, flèche, rallonges
Support position route

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

Identification et état des organes de service
Retour au point neutre
Mise en marche - arrêt - sélecteur
Autres arrêts
Avertisseur sonore ou lumineux

MOUVEMENT D'ORIENTATION

Mécanismes et organes de transmission
Frein
Limitation de l'angle d'orientation

CHASSIS - PORTEUR

Châssis, traverses, longerons
Stabilisateurs
Dispositif de verrouillage (position route)
Indicateur de niveau

POSTE DE CONDUITE

Accès
Constitution - Fixations - Plancher
Eclairage incorporé à l'appareil

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

Mécanismes et organes de transmission
Protection des organes mobiles de transmission
Frein - Arrêt mouvement
Limitation de la vitesse
Limitation de course
Limiteur de charge/moment
Crochet

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil
Consignes de sécurité
Identification - Repère