MERCEDES BENZ INTOURO E 575125 08/10/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MERCEDES BENZ	**INTOURO E**	**575125**	**08/10/2010**



Le

22/04/2026

À

ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/72bfdfaf-64ab-49fb-ab0b-16e491ab4f4d

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	BUS
Identification vendeur	TRANSDEV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MERCEDES BENZ
Modèle	INTOURO E
Date de mise en circulation ou année	08/10/2010
Numéro de série	WEB63325113253497
Numéro d'immatriculation	BB-319-HN
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	55
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	État d'usage
Etat intérieur	Bon
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Certificat d'aménagement



Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








Norauto
12.7




Norauto
13.7





Norauto
13.4

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	575125

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo du coffre






Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)




Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



















Photo dégât 2













Photo dégât 3







Photo dégât 4

