AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005287521

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	19/09/2024	24017335

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S039J049**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
586 RUE RENÉ CASSIN

39300 CHAMPAGNOLE
03.84.52.16.96

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 068J7004
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EA-944-GG (F)	07/02/2019	21/07/1992

Marque	Genre	Carrosserie
UNIMOG	CAM	PLATEAU

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB4271051W172205	N3G

Type/CNIT	Energie
16B	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

64261

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

COMMENTAIRES :

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 24017327 DATE : 05/09/2024
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S039J049

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 67%
Efficacité par essieu : E1 : 67% E2 : 66%
Déséquilibre (<20%) E1 : 5% E2 : 8%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 33%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 33%
Efficacité par essieu : E2 : 66%
Déséquilibre (<30%) E2 : 14%

CT RG PL 006 211 001 - 10/23

MAHA
10:59 05/09/2024
V7.50.026.30 LANI.03