EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 133806799

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/10/2025	25153468

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S049D096
(5) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : Zone d'Activité Ste Anne

49600 BEAUPREAU

Tél : 02.41.56.69.14 Fax: 02.41.70.79.14

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044V0336
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BT-175-AG(F)	22/08/2011	25/10/2004

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES	SPINTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDB9036121R677266	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	GO

Document(s) presenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

186403

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

*** Le candidat

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré : AVD, AVG

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts : AVD, AVG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse : ARD, ARG

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

30.10.2024: 181 614 km / 29.11.2023: 176 937 km / 31.10.2023: 176 252 km
14.11.2022: 169 064 km / 03.12.2021: 161 918 km / 08.11.2021: 161 306 km
28.10.2020: 153 529 km / 26.12.2019: 145 151 km / 07.11.2019: 143 441 km
13.11.2018: 136 229 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	12 %		4 %	
Force verticales :	1390 daN		1193 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	495 daN	519 daN	361 daN	363 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	495 daN	519 daN	361 daN	363 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00m^{-1}) :	C1: 0.86	C2: 0.87		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.5 %	-1.6 %		