EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP21783185

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/09/2024	24002062

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S025Z054

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTPL 25

(3) COORDONNÉES : ZA DES COMBOTTES
25700 VALENTIGNEY

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 025Z7005
NOM ET PRÉNOM : non renseignés
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BZ-802-LZ (F)	27/02/2012	26/12/2011

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB4051011V228673	N2G

Type/CNIT	Énergie
U5G318C30C	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

23681

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

COMMENTAIRES

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 1.50 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 57%
Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 46%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 7% E2 : 4%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 28%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 28%
Efficacité par essieu : E2 : 51%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 3%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.7% D : -1.4% h : <0.8m