EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

N° d'imprimé : **K008989552**

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/01/2025	25030060

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S004K032

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Route de Marseille
RN 96
04100 MANOSQUE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013K7054

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
1093 VR 30 (F)	19/10/1994	19/10/1994

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES B	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB6760251K079693	N3

Type/CNIT	Énergie
151755MOD42	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

281006

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.2.1.c.1.	NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.6.a.1.	JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
6.1.1.a.1.	ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Arrière Milieu)
6.2.5.a.1.	SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
7.2.1.b.1.	EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Intérieur)

COMMENTAIRES :

Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :