EXEMPLAIRE REMIS A L'U

N°d'imprimé : ZB03271185

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/10/2025	25006308

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
29/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : 50002124

(9) RAISON SOCIALE : CTPL CARROS

(3) COORDONNÉES : ANGLE 18EME RUE 5EME AVENUE
ZI DE CARROS LE BROC BP 319
06514 CARROS CEDEX TEL 04 93 08 3

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 00037000

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FS-986-KD (F)	22/11/2024	01/09/2020

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	TCP	BUS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WIV9076571P195869	M3

Type/CNIT	Énergie
M30MCWTCCN0Z104	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
368522

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Ess: 1)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 71%
Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 70%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 26% E2 : 9%
Frein de secours : Indépendance des circuits
Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.8% D : -2.2% 0.8 ≤ h ≤ 1.0 m
Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : -4.0% D : -3.9%

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules de transport en commun de personnes