OPEL VIVARO 247391 03/09/2019

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
OPEL	**VIVARO**	**247391**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
03/09/2019	**CONDITIONS D'INSPECTION DIFFICILE, IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE DE DÉPLACER LE VÉHICULE, RENDANT LA PRISE DES PHOTOS COMPLEXES. LE VÉHICULE A UN VRAI SOUCI, MOTEUR ET NE PEUT ROULER DANS CES CONDITIONS.**





Le

22/09/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/96eba31c-1861-447b-872a-7c909e2b2cc2

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Funecap

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Opel
Modèle	Vivaro
Date de mise en circulation ou année	03/09/2019
Numéro de série	W0VF7D604KV635156
Numéro d'immatriculation (A)	Fj-063-wy
Puissance	92 ch (DIN)
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Les disques sont neufs à l'avant, plaquettes avant très peu usées. L'arrière est dans un très bon état. L'ensemble est dans un très bon état.
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Écran tactile, commande au volant, climatisation, mode éco, Prise allume-cigares, Prise USB, autoradio, porte Goblets
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	L'État extérieur semble en bon état, cependant le moteur démarre avec un bruit anormal. Un message de casse moteur possible s'affiche, ainsi que le voyant moteur et une mention stop.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris clair
Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/60/R17
Etat des pneus	Bon état dans l'ensemble

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	état général correct, quelques traces d'usure. le pare-chocs avant est fissuré.
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	247391
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Conditions d'inspection difficile, il n'a pas été possible de déplacer le véhicule, rendant la prise des photos complexes. Le véhicule a un vrai souci, moteur et ne peut rouler dans ces conditions.

Photos annexes