PEUGEOT 208 264786 28/10/2019

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**208**	**264786**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
28/10/2019	**VÉHICULE EN PLUTÔT BON ÉTAT MALGRÉ PAS MAL D'ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE À REPRENDRE. LE VÉHICULE ROULE CORRECTEMENT. UN CONTRÔLE EN GARAGE SERAIT PEUT-ÊTRE À PRÉVOIR POUR VÉRIFIER L'EMBRAYAGE. INSPECTION FAITE DANS DE BONNES CONDITIONS.**





Le

22/09/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d07b105c-22a9-4203-b29f-81a10800e552

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Citadine
Identification vendeur	Funecap IDF

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	208
Date de mise en circulation ou année	28/10/2019
Numéro de série	VF3CCYHYPKW118766
Numéro d'immatriculation (A)	FI-989-dn
Puissance	75 ch (DIN)
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Pneus avant à mi usure. Les disques avant sont légèrement creusés, les plaquettes a mis. La partie arrière est plus neuve. L'ensemble du train roulant semble en bon état.
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, climatisation, commande au volant, autoradio, écran, tactile
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Le véhicule semble fonctionner correctement, une certaine dureté est à signaler dans la pédale d'embrayage.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Citadine
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	185/65/R15
Etat des pneus	Pneus usés à moitié à l'avant et en bon état à l'arrière

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Au global, la carrosserie est en plutôt bon état, malgré un bon coup de propre à donner. Il y a plusieurs choses à signaler, un phare arrière, cassé, enfoncement arrière droit léger, enfoncement léger portière passager, Logo Peugeot manquant à l'avant, pas mal de frottement au niveau du pare-chocs avant, trace au niveau de la portière conducteur. Plusieurs enjoliveurs sont à changer.
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Plutôt bon état, malgré un trou dans la moquette côté conducteur. Un nettoyage serait nécessaire car odeur intérieure
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	18/02/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	264786
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2









Photo dégât 3



Photo dégât 4







Photo dégât 5



Photo dégât 6





Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule en plutôt bon état malgré pas mal d'éléments de carrosserie à reprendre. Le véhicule roule correctement. Un contrôle en Garage serait peut-être à prévoir pour vérifier l'embrayage. Inspection faite dans de bonnes conditions.

Photos annexes