PEUGEOT 208 88812 17/11/2022

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**208**	**88812**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
17/11/2022	**CHOC AVANT ET RAYURES ARRIÈRE PARE-CHOCS ET PORTE ARRIÈRE DROITE**







Le

29/06/2026

À

VITROLLES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a1d6f029-931e-4c3d-ad74-4d67d4eed250

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule société
Identification vendeur	Eiffage

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	208
Date de mise en circulation ou année	17/11/2022
Numéro de série	VR3UPHMHDN5904018
Numéro d'immatriculation (A)	GK-885-PD
Type d'énergie (P.3)	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Mécanique
Etat trains roulants	Pneus ok mais jante avant habimé
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Choc avant, pare-chocs, capot, ailes avant, calandre, devis en cours
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule société
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65r15
Etat des pneus	Ok
Etat carrosserie	Non
Etat soubassements	Choc
État de l'intérieur	Ok
Transmission	Mécanique ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	88812
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)


Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4






Photo dégât 5




Photo dégât 6




Photo dégât 7




Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Choc avant et rayures arrière pare-chocs et porte arrière droite
Photos annexes	