PEUGEOT 308 167892 07/09/2022

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**308**	**167892**	**07/09/2022**

Commentaires globaux

BATTERIE HS, BAS DE CAISSE PETIT ENFONCEMENT






Le

20/05/2026

À

PORTET-SUR-GARONNE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d23e9916-0e6c-4043-81fb-368765da47fd

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tourisme
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308
Date de mise en circulation ou année	07/09/2022
Numéro de série	VR3FCYHZTNY597215
Numéro d'immatriculation	GJ-016-HH
Energie	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation automatique, gps, radar recul
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tourisme
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205 55 r16
Etat des pneus	Recent
Etat carrosserie	Ras
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Correct
Transmission	Ok

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	167892

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Batterie HS, bas de caisse petit enfoncement