EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

834

DEKRA

N° d'imprimé : D 127514499

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	25/11/2024	24108761

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 25/09/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083D204

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN HYEROIS

(3) COORDONNÉES : 83 Avenue Alphonse Denis

83400 HYERES

Tél : 04 94 01 51 65 Fax : 04 94 01 51 66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083D0157

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BA-259-SL(F)	29/05/2012	28/09/2010

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BX FT330L1H1 22HPCDC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3YAAMFA11830596	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
YAAMFAAX	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

169768

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : **24107822** DATE : **26/09/2024**

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : **S083D204**

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

26.09.2024: 168 060 km / 26.09.2023: 163 317 km / 27.09.2022: 154 958 km
13.10.2021: 149 387 km / 27.10.2020: 136 522 km / 29.09.2020: 134 921 km
27.09.2019: 118 115 km / 15.10.2018: 104 886 km / 03.10.2018: 104 872 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m^{-1}) : C1: < 0.10 C2: < 0.10				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.6 %		-1.5 %	

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

834

DEKRA

N° d'imprimé : D 127199050

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/09/2024	24107822

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083D204
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN HYEROIS
(3) COORDONNÉES : 83 Avenue Alphonse Denis
83400 HYERES
Tél : 04 94 01 51 65 Fax : 04 94 01 51 66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083T0364
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BA-259-SL(F)	29/05/2012	28/09/2010

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BX FT330L1H1 22HPCDC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3YAAMFA11830596	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
YAAMFAAX	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

168060

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : ARG

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0100 P0101

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G, ARD, ARG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
26.09.2023: 163 317 km / 27.09.2022: 154 958 km / 13.10.2021: 149 387 km
27.10.2020: 136 522 km / 29.09.2020: 134 921 km / 27.09.2019: 118 115 km
15.10.2018: 104 886 km / 03.10.2018: 104 872 km

CONTRE VISITE GRATUITE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		8 %	
Forces verticales :	1226 daN		721 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	398 daN	429 daN	258 daN	283 daN
Déséquilibre (< 20%) :	8 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	398 daN	429 daN	258 daN	283 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m⁻¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-1% à -3%) :	-1.4 %	-2.3 %		